



Comunicados importantes acerca de sus productos Canon

Comunicado 1

Actualización de la información sobre los modelos afectados.

Gracias por utilizar los productos Canon.

- PowerShot A40/PowerShot S200/PowerShot S330 con fecha del 2 de Octubre de 2009
- PowerShot S230 con fecha del 13 de Febrero de 2010
- PowerShot A70/PowerShot S400/PowerShot A60 con fecha del 25 de Agosto de 2010
- ELURA40 MC A/ZR70MCA/ZR65MCA/ZR60A/ELURA50 con fecha del 25 de Agosto de 2010
- PowerShot A80/PowerShot A310/PowerShot A300/PowerShot SD110/PowerShot SD100/PowerShot S410 con fecha del 30 de Enero de 2011
- ZR90/ZR85/ZR80 con fecha del 30 de Enero de 2011
- PowerShot A75 / PowerShot A85 / PowerShot S500 / PowerShot S1 IS / PowerShot S60 con fecha de 11 Agosto del 2011.

Tenemos conocimiento de que el sensor de imagen CCD suministrado por otros proveedores que se utilizó en ciertas cámaras digitales y videocámaras digitales Canon puede ocasionar las siguientes fallas en la operación: Cuando se utiliza el producto en el modo de grabación o de reproducción, es posible que la pantalla LCD o el visor electrónico muestre una imagen distorsionada o no muestre la imagen. En los Estados Unidos de América se han recibido muy pocos reportes de esta falla; sin embargo, hemos determinado que esto puede ocurrir si se expone el producto a ambientes cálidos y húmedos.

Aviso de Productos Adicionales Afectados:

Como resultado de nuestra continua investigación en relación con esta falla en la operación, hemos determinado que es posible que los 21 modelos que se indican a continuación se vean afectados, además de los 16 modelos incluidos en la lista



publicada con el Aviso de Servicio relacionado con esta falla en el funcionamiento, con fecha del 6 de octubre de 2005.

Productos afectados:

- Videocámaras: ZR60, ZR65 MC, ZR70 MC, ZR80, ZR85, ZR90, ELURA 40 MC, ELURA 50,
- Cámaras Digitales A40, A60, A70, A80, A300, A310, S200, S230, S330, S400, S410, SD100, SD110, A75 (*), A85 (*), A95 (*), S1 IS (*), S60 (*), S500 (*)

Mal funcionamiento:

Se ha confirmado que las partes que conectan el alambrado interno del CCD utilizado en los productos afectados pueden desconectarse, especialmente si los productos afectados se almacenan o se guardan en ambientes de alta temperatura y alta humedad. Si esto ocurre, el CCD no genera la señal de forma normal en el Modo de Toma, lo cual ocasiona una imagen distorsionada o la ausencia de la imagen. Este mal funcionamiento se puede confirmar en la pantalla del monitor LCD durante la toma. El mismo mal funcionamiento también aparece en la imagen grabada.

Respuesta de Canon:

Efectivo de inmediato, e independientemente del estado de la garantía, Canon reparará, sin costo alguno, los productos que se indicaron anteriormente que muestren el mal funcionamiento, si Canon determina que el mal funcionamiento es ocasionado por el sensor de imagen CCD. Canon también asumirá el costo de embarque y manejo relacionado con esta reparación.

Información de Contacto para Consultas Centro de Soporte a Clientes

D.F. y Área Metropolitana 52 49 49 05
Interior de la República 01 800 710 71 68
Atención a Clientes Servicio Foto / Video
52 49 49 00 Ext: 6025, 6024, 6068.

Les ofrecemos nuestras sinceras disculpas por los inconvenientes causados por esta situación y le agradecemos su comprensión. Gracias por su patrocinio y apoyo a los productos Canon.



Comunicados importantes acerca de sus productos Canon

Comunicado 2

Actualización de la información sobre los modelos afectados.

Gracias por utilizar los productos Canon.

Realizamos un anuncio en octubre del año 2005, en relación con nuestros servicios de reparación gratuita para solucionar un problema con el sensor de imagen CCD utilizado en ciertas cámaras digitales y videograbadoras Canon. Sin embargo, debido a que ha finalizado el periodo de servicio para estos productos, le agradecemos tenga en cuenta que no proporcionaremos dicho servicio de reparación gratuita para el producto afectado que se indica a continuación después de la fecha de finalización del servicio de reparación.

De esta forma, los servicios de reparación para los productos afectados que se indican a continuación, y que se reciban después de la fecha de finalización del servicio de reparación, se manejarán según las regulaciones y normas generales de reparación de Canon.

Lamentamos que algunos de nuestros clientes hayan tenido inconvenientes por causa de este problema y deseamos ofrecer nuestras disculpas. En Canon continuaremos esforzándonos y esmerándonos para ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y que puedan usar con seguridad. Muchas gracias por su amable comprensión.



Comunicados importantes acerca de sus productos Canon

Comunicado 2

	Modelo Afectado	Fecha de Anuncio	Fecha de Finalización del Servicio
Cámara	PowerShot A40	2/10/2009	31/3/2010
	PowerShot S200	2/10/2009	31/3/2010
	PowerShot S330	2/10/2009	31/3/2010
	PowerShot S230	13/2/2010	31/7/2010
	PowerShot A70	25/8/2010	28/2/2011
	PowerShot S400	25/8/2010	28/2/2011
	PowerShot A60	25/8/2010	31/3/2011
	PowerShot A80	30/1/2011	30/6/2011
	PowerShot A310	30/1/2011	31/7/11
	PowerShot A300	30/1/2011	31/7/11
	PowerShot SD110	30/1/2011	31/8/11
	PowerShot SD100	30/1/2011	31/8/11
	PowerShot S410	30/1/2011	31/10/11
	PowerShot A75	8/11/2011	12/31/2011
	PowerShot A85	8/11/2011	12/31/2012
	PowerShot S500	8/11/2011	1/31/2012
	PowerShot S1 IS	8/11/2011	4/30/2012
	PowerShot S60	8/11/2011	4/30/2012



Comunicados importantes acerca de sus productos Canon

Comunicado 2

	Modelo Afectado	Fecha de Anuncio	Fecha de Finalización del Servicio
Videograbadora	ZR70MC	25/8/2010	31/12/2010
	ZR65MC	25/8/2010	31/12/2010
	ZR60	25/8/2010	31/12/2010
	ELURA40 MC	25/8/2010	31/1/2011
	ELURA50	25/8/2010	31/1/2011
	ZR90	30/1/2011	6/30/2011
	ZR85	30/1/2011	6/30/2011
	ZR80	30/1/2011	6/30/2011

Información de Contacto para Consultas Centro de Soporte a Clientes

D.F. y Área Metropolitana 52 49 49 05
Interior de la República 01 800 710 71 68
Atención a Clientes Servicio Foto / Video
52 49 49 00 Ext: 6025, 6024, 6068.

Les ofrecemos nuestras sinceras disculpas por los inconvenientes causados por esta situación y le agradecemos su comprensión. Gracias por su patrocinio y apoyo a los productos Canon.