



Ciudad de México, Julio 2020

## ¡Gracias por preferir productos Canon!

La función NFC para Canon PRINT Inkjet / SELPHY App Versión 2.7.0 o posterior para Android será descontinuada para algunos modelos.

### Detalles

La aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" versión 2.7.0 o posterior para Android no admitirá la función NFC con determinados modelos PIXMA. Todas las demás funciones, como la impresión y el escaneo, siguen estando disponibles. Al imprimir o escanear con la versión 2.7.0 sin un "router" o punto de acceso inalámbrico, primero establezca la impresora en "Wireless Direct" y luego siga los mensajes que se muestran en la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY".

La versión 2.7.0 para Android está programada para ser lanzada el jueves 30 de julio de 2020.

Tenga en cuenta que después de que la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" para Android se actualice a la versión 2.7.0, no será posible instalar una versión anterior de la aplicación.

### Modelos Afectados

PIXMA MG7510

PIXMA MG7710

PIXMA TS8010

PIXMA TS9010

### Soporte

Canon se enorgullece de la calidad y el rendimiento de sus productos, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los clientes que puedan tener inconvenientes.

Si aún no lo ha hecho, [por favor registre su impresora](#). Al registrarse, podremos notificarle por correo electrónico cuando haya actualizaciones de servicio disponibles.

### Muchas Gracias

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.

### Información de contacto para consultas

Centro de Soporte de Canon

Horario de atención y soporte: <https://www.canon.com.mx/servicio/contactanos>