



Ciudad de México, Julio 2020

¡Gracias por preferir productos Canon!

A partir del 8 de agosto de 2020, los servicios de impresión de Canon proporcionados en la plataforma IFTTT ya no estarán disponibles.

El [sitio web](#) se actualizará para que el servicio "Canon de impresión de inyección de tinta" ya no esté disponible en la lista de Conexiones y Servicios en la página de exploración IFTTT (<https://ifttt.com/search/query/services>).

Detalles

Si es un usuario nuevo, los servicios de impresión de Canon no estarán disponibles en la plataforma IFTTT. Si es un usuario existente en la plataforma IFTTT, la impresora no imprimirá y no se mostrará ningún mensaje de error.

¿Qué es IFTTT?

IFTTT es un acrónimo de "If This Then That", que es un servicio en una plataforma que utiliza muchos *applets* para ayudar a que sus aplicaciones y dispositivos de Internet funcionen juntos de manera casi transparente.

Por ejemplo, puede habilitar un applet para imprimir automáticamente una foto que un amigo cargue en su cuenta de Dropbox.

Modelos Afectados:

Serie	Modelo
MAXIFY iB4000 series	MAXIFY iB4010
MAXIFY iB4100 series	MAXIFY iB4110
MAXIFY MB2000 series	MAXIFY MB2010
MAXIFY MB2100 series	MAXIFY MB2110
MAXIFY MB2300 series	MAXIFY MB2310
MAXIFY MB2700 series	MAXIFY MB2710
MAXIFY MB5000 series	MAXIFY MB5010
MAXIFY MB5100 series	MAXIFY MB5110
MAXIFY MB5300 series	MAXIFY MB5310
MAXIFY MB5400 series	MAXIFY MB5410
PIXMA iP110	PIXMA iP110
PIXMA MG2900 series	PIXMA MG2910
PIXMA MG3000 series	PIXMA MG3010
PIXMA MG3600 series	PIXMA MG3610
PIXMA MG5500 series	PIXMA MG5510
PIXMA MG5600 series	PIXMA MG5610
PIXMA MG5700 series	PIXMA MG5710
PIXMA MG6400 series	PIXMA MG6410
PIXMA MG6600 series	PIXMA MG6610
PIXMA MG6800 series	PIXMA MG6810
PIXMA MG7100 series	PIXMA MG7110
PIXMA MG7500 series	PIXMA MG7510



PIXMA MG7700 series	PIXMA MG7710
PIXMA MX530 series	PIXMA MX531
PIXMA MX490 series	PIXMA MX491
PIXMA PRO-10S series	PIXMA PRO-10
PIXMA PRO-100S series	PIXMA PRO-100
PIXMA PRO-1000 series	imagePROGRAF PRO-1000
PIXMA TS300 series	PIXMA TS301
PIXMA TS3100 series	PIXMA TS3110
PIXMA TS5000 series	PIXMA TS5010
PIXMA TS5100 series	PIXMA TS5110
PIXMA TS6000 series	PIXMA TS6010
PIXMA TS6100 series	PIXMA TS6110
PIXMA TS6200 series	PIXMA TS6210
PIXMA TS8000 series	PIXMA TS8010
PIXMA TS8100 series	PIXMA TS8110
PIXMA TS8200 series	PIXMA TS8210
PIXMA TS9000 series	PIXMA TS9010
PIXMA TS9100 series	PIXMA TS9110
PIXMA TS700 series	PIXMA TS7010
PIXMA G4010 series	PIXMA G4110
PIXMA G4000 series	PIXMA G4100
PIXMA G3000 series	PIXMA G3100, G3101

Soporte

Canon se enorgullece de la calidad y el rendimiento de sus productos, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los clientes que puedan tener inconvenientes.

Esta información es solo para residentes de los Estados Unidos y Puerto Rico. Si no reside en los Estados Unidos o Puerto Rico, comuníquese con el Centro de atención al cliente de Canon en su región.

Si aún no lo ha hecho, [por favor registre su impresora](#). Al registrarse, podremos notificarle por correo electrónico cuando haya actualizaciones de servicio disponibles.

Gracias

Operaciones de atención al cliente

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.

Información de contacto para consultas

Centro de Soporte de Canon

Horario de atención y soporte: <https://www.canon.com.mx/servicio/contactanos>